

10^1
10^0
10^{-1}
p/bar
150
200
250
300
350
400
450
500
h/kJ kg^{-1}
$Q = 0$
$Q = 0.2$
$Q = 0.4$
$Q = 0.6$
$Q = 0.8$
$Q = 1$
$T = 40\,^\circ$C
$T = 0\,^\circ$C
$T = -40\,^\circ$C
$T = 80\,^\circ$C
$T = 120\,^\circ$C