

p/bar
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
200
300
400
500
600
700
800
h/kJ kg^{-1}
$s = 0.628\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
$s = 0.828\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
$s = 1.03\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
$s = 1.23\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
$s = 1.43\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
$s = 1.63\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
$s = 1.83\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
$s = 2.03\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
$s = 2.23\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
$s = 2.43\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
$s = 2.51\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
$Q = 0$
$Q = 0.2$
$Q = 0.4$
$Q = 0.8$
$Q = 1$
$T = 70.2\,^{\circ}\mathrm{C}$
$T = 30.2\,^{\circ}\mathrm{C}$
$T = -49.8\,^{\circ}\mathrm{C}$
$T = -69.8\,^{\circ}\mathrm{C}$
$T = -29.8\,^{\circ}\mathrm{C}$
$T = 10.2\,^{\circ}\mathrm{C}$
$T = 50.2\,^{\circ}\mathrm{C}$
$T = 90.2\,^{\circ}\mathrm{C}$
$T = 130\,^{\circ}\mathrm{C}$
$T = 141\,^{\circ}\mathrm{C}$