
p/bar
10^1
10^0
10^{-1}
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
h/kJ kg^{-1}
$Q = 0$
$Q = 0.1$
$Q = 0.3$
$Q = 0.5$
$Q = 0.7$
$Q = 0.9$
$Q = 1$
$T = 90\,^\circ$C
$T = 120\,^\circ$C
$T = 60\,^\circ$C
$T = 30\,^\circ$C
$T = 0\,^\circ$C
$T = -30\,^\circ$C