

$Q = 0$
$Q = 1$
$T = 20\,^\circ\mathrm{C}$
$s = 1.6\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
$T = -20\,^\circ\mathrm{C}$
$s = 2\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
$Q = 0.4$
$T = 80\,^\circ\mathrm{C}$
$T = 60\,^\circ\mathrm{C}$
$Q = 0.8$
10^1
10^0
10^{-1}
10^0
10^1
10^2
10^3
p/bar
$v/\mathrm{L\,kg^{-1}}$