

p/bar
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
h/kJ kg^{-1}
$T = 100\,^{\circ}$C
$T = 60\,^{\circ}$C
$T = 20\,^{\circ}$C
$T = -20\,^{\circ}$C
$v = 0.02\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}}$
$v = 0.1\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}}$
$v = 0.005\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}}$
$v = 0.001\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}}$
$Q = 0$
$Q = 0.2$
$Q = 0.4$
$Q = 0.6$
$Q = 0.8$
$Q = 1$
$s = 1\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
$s = 1.4\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
$s = 1.8\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$