

p/bar
10^1
10^0
10^{-1}
100
150
200
250
300
350
400
450
500
h/kJ kg^{-1}
$Q = 0$
$Q = 1$
$T = 0\,^\circ\mathrm{C}$
$T = 80\,^\circ\mathrm{C}$
1 → 2