

$T = 50.2\,^\circ\mathrm{C}$
$v = 0.000\,633\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}}$
$s = 0.628\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
$s = 0.828\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
$v = 0.0067\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}}$
$Q = 0$
$Q = 0.6$
$s = 1.03\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
$s = 1.23\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
$s = 1.43\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
$s = 1.63\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
$s = 1.83\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
$T = -49.8\,^\circ\mathrm{C}$
$T = -69.8\,^\circ\mathrm{C}$
$T = 110\,^\circ\mathrm{C}$
$T = 90.2\,^\circ\mathrm{C}$
$T = 70.2\,^\circ\mathrm{C}$
$T = 30.2\,^\circ\mathrm{C}$
$T = -9.8\,^\circ\mathrm{C}$
$T = 130\,^\circ\mathrm{C}$
$s = 2.03\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
$s = 2.23\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
$s = 2.51\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
$v = 0.071\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}}$
$v = 0.75\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}}$
$v = 2.43\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}}$
p/bar
10^1
10^0
10^{-1}
100
200
300
400
500
600
700
800
$h/\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$