

$T = 120\,^\circ\mathrm{C}$
$T = 80\,^\circ\mathrm{C}$
$T = 40\,^\circ\mathrm{C}$
$T = 0\,^\circ\mathrm{C}$
$T = -40\,^\circ\mathrm{C}$
$Q = 0$
$Q = 0.2$
$Q = 0.4$
$Q = 0.6$
$Q = 0.8$
$Q = 1$
10^1
10^0
10^{-1}
p/bar
150
200
250
300
350
400
450
500
h/kJ kg^{-1}