

p/bar
h/kJ kg^{-1}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
100
200
300
400
500
600
700
800
$v = 0.000\,633\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}}$
$v = 0.0067\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}}$
$v = 0.071\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}}$
$v = 0.75\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}}$
$v = 2.43\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}}$
$Q = 0$
$Q = 0.2$
$Q = 0.4$
$T = 10.2\,^\circ\mathrm{C}$
$T = -9.8\,^\circ\mathrm{C}$
$T = -29.8\,^\circ\mathrm{C}$
$T = -49.8\,^\circ\mathrm{C}$
$T = -69.8\,^\circ\mathrm{C}$
$T = 30.2\,^\circ\mathrm{C}$
$T = 50.2\,^\circ\mathrm{C}$
$T = 70.2\,^\circ\mathrm{C}$
$T = 90.2\,^\circ\mathrm{C}$
$T = 110\,^\circ\mathrm{C}$
$T = 130\,^\circ\mathrm{C}$