

p/bar
10^1
10^0
10^{-1}
150
200
250
300
350
400
450
h/kJ kg^{-1}
$T = 60\,^\circ$C
$T = 20\,^\circ$C
$T = -20\,^\circ$C
$Q = 0$
$Q = 0.4$
$Q = 0.8$
$Q = 1$