
$T = 60\,^\circ\mathrm{C}$
$T = 20\,^\circ\mathrm{C}$
$Q = 0$
$Q = 1$
$T = -20\,^\circ\mathrm{C}$
10^1
10^0
10^{-1}
p/bar
100
150
200
250
300
350
400
450
$h/(\mathrm{kJ\,kg^{-1}})$